

## Cuaca Buruk, Diving Boat Karam di Perairan Gili Trawangan, 19 Penumpang Selamat

Syafruddin Adi - [LOMBOKUTARA.KABARTERBARU.CO.ID](http://LOMBOKUTARA.KABARTERBARU.CO.ID)

Dec 17, 2024 - 09:02



LOMBOK UTARA, NTB – Sebuah diving boat milik Blue Marlin Diving dengan nama lambung Hugo Boat dilaporkan karam akibat cuaca buruk di perairan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Senin (16/12/2024). Peristiwa ini cukup menghebohkan, namun beruntung seluruh 16 penumpang dan 3 awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui

Kapolsek Pemenang AKP I Made Susila Artana, membenarkan insiden tersebut. “Benar, kapal diving milik Blue Marlin Diving mengalami karam di sekitar perairan Gili Trawangan. Seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi dan saat ini tengah mendapat perawatan dari pihak operator,” jelas AKP Made Susila.

Kondisi cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang tinggi diduga menjadi penyebab karamnya kapal wisata tersebut. Evakuasi kapal belum bisa dilakukan karena cuaca ekstrem yang masih berlangsung, namun tim terus memantau situasi di lokasi.

“Meskipun kapal belum dapat kami angkat akibat cuaca yang tidak bersahabat, kami bersyukur seluruh penumpang dan awak dalam kondisi selamat,” tambah Kapolsek Pemenang.

Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku wisata bahari dan wisatawan untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat musim hujan yang kerap membawa angin kencang dan gelombang tinggi. Pihak berwenang mengimbau operator wisata untuk memprioritaskan keselamatan penumpang dengan memantau prakiraan cuaca sebelum berlayar.

Meskipun sempat menimbulkan kepanikan, respons cepat tim penyelamat dan koordinasi pihak terkait berhasil memastikan keselamatan seluruh penumpang. Kondisi kapal dan upaya lebih lanjut akan terus dipantau setelah cuaca membaik.  
(Adb)